

Apéndice 9. Reportaje fotográfico

ÍNDICE


18. APÉNDICE 9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 3

18.1. SITUACIÓN..... 3

18.2. IMÁGENES 3

18. APÉNDICE 9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

18.1. SITUACIÓN



18.2. IMÁGENES

Imagen 6491. Cereal de secano. Alternativa 3 entorno al P.K. 8+600



Imagen 6490 Cereal de secano con vaguada Alternativa 3 entorno al P.K. 10+400



Imagen 6457. Cereal de secano con vegetación ruderal. Alternativa 3 P.K. 15+700



Imagen 6453 Zona de cultivo corresponde con la alternativa 3 P.K. 18+000, alternativa 5 P.K. 16+300 y alternativa 6 P.K. 21+700



Imagen 6452 Zona de cultivo corresponde con la alternativa 3 P.K. 20+400, alternativa 5 P.K. 18+700 y la alternativa 6 P.K. 4+100



Imagen 6446 Vaguada y vegetación de ribera incipiente correspondiente con la alternativa 3 P.K.24+400, la alternativa 5 P.K. 22+700 y la alternativa 6/7 P.K. 28+100



Imagen 6447 enlace con la A50 corresponde con el final de la traza de todas las alternativas



Imágenes 6499 y 6495 zona de estepa de cereal correspondiente con las alternativa 5 P.K. 2+400 y P.K.4+400



Imagen 6483 arbolada pinus pinaster subsp messogensis con aprovechamiento resinero, alternativa 5 P.K. 6+600



Imagen 6484 interfaz de cereal de secano con plantaciones de pino resinero alternativa 5 P.K. 7+100



Imagen 6464. Estepa de secano alternativa 5 P.K. 11+400



Imagen 6467 interfaz de cereal de secano con plantaciones de pino resinero. Caminos de graveras. Alternativa 5 P.K. 10+000



Imagen 6460. Barbecho en llanura cerealista, corresponde con las alternativas 5 P.K. 12+900 y 6 P.K. 18+300



Imagen 6456. Cultivos de secano corresponde con las alternativas 5 P.K. 14+500 y 6 P.K. 19+900



Imagen 6414 Pinares de piñonero y resinero en Espinosa de los Caballeros. Alternativas 6/7 P.K. 0 + 500



Imagen 6413. Enlace en Espinosa de los caballeros con A-6. Ferrocarril del norte en paso inferior Alternativa 6, inicio de la traza



Imagen 6415. Pinares de resinero cerca de Arévalo. Alternativas 6/7 P.K. 3 +700



Imágenes 6418 y 6477. Pinares márgenes del río Adaja. Alternativas 6/7 P.K.6+100 y P.K. 8+700



Imágenes 6473, 6469 y 6466. Estepa de secano. Corresponde con la alternativa 6 P.K. 11+100 P.K. 13+600 y P.K. 15+800





Imagen 6420 Pino resinando. Alternativa 7 P.K. 8 +000



Imágenes 6426 y 6428. Cultivo de secano. Alternativa 7 P.K. 9+700 y P.K. 11+900



Imagen 6430. Canteras de extracción de áridos higrófila. Alternativa 7 P.K.14+400



Imagen 6436. Vegetación de ribera pionera en vaguada sobre matriz agrícola de secano. Alternativa 7 P.K. 19+900



Imagen 6434. Cultivo de secano. Alternativa 7 P.K. 17+100



Imagen 6439. Cultivo de secano. Alternativa 7 P.K. 2+200



Imagen 6443. Granjas de ganado. Alternativa 7 P.K. 25+500



Imagen 6445 Estepa de secano. Alternativa 7 P.K. 26+700

